

# CE

# Referencia de pedido

#### UB2000-F42S-E2-V15


Sistema cabezal único

#### Características

- Salida de conmutación
- Zona ciega extrema pequeña
- **Proceso TEACH-IN**
- Supresión de objeto perturbador (Anchura del haz de sonido ajustable en zona cercana)
- Compensación de temperatura
- Posibilidades de sincronización
- N.A./N.C., seleccionable

## Diagrama

# Curvas de respuesta características



Curva 2: barra redonda, Ø 25 mm

# **Datos técnicos**

Datos generales 60 ... 2000 mm Rango de detección Rango de ajuste 90 ... 2000 mm Zona ciega 0 ... 60 mm Estándar 100 mm x 100 mm Frecuencia del transductor aprox. 175 kHz aprox. 150 ms Retardo de respuesta

Elementos de indicación y manejo LED verde verde permanente: Power on

LED amarillo permanente: Estado de conmutación salida de conmutación parpadeo: Función teach-in

LED rojo Operación normal: "Perturbación" Función teach-in: ningún objeto detectado

Datos eléctricos

10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS Tensión de trabajo UR

Corriente en vacío Io ≤ 50 mA

Entrada/Salida

bidireccionalmente Sincronización Nivel 0: -U<sub>B</sub>...+1 V Nivel 1: +4 V...+UB

Impedancia de entrada: > 12 K $\Omega$ 

Impulso de sincronización: ≥ 100 μs, Pausa impulso de

sincronización ≥ 2 ms

Frecuencia de sincronización Función fase de sincronismo

< 30/n Hz n = cantidad de sensores Función multiplexadora

Salida

Tipo de salida 1 salida de conmutación E2, pnp, N.A. Medición de la corriente de trabajo le 200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga

Caída de tensión U<sub>d</sub> ≤ 2,5 V Reproducibilidad ≤ 0,5 % del punto de conmutación

Frecuencia de conmutación f ≤ 3 Hz

Histéresis de distancia H 1 % de la distancia de conmut. ajustada

Influencia de la temperatura ± 1 % del valor final

Condiciones ambientales

-25 ... 70 °C (248 ... 343 K) Temperatura ambiente -40 ... 85 °C (233 ... 358 K)

Temperatura de almacenaje

Datos mecánicos Tipo de protección

Conexión Conector macho V15 (M12 x 1), 5 polos

Material Carcasa

Transductor resina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma

Poliuretano, tapa PBT


140 g

Conformidad con Normas y Directivas Conformidad con estándar

Estándar EN 60947-5-2:2007


IEC 60947-5-2:2007

# **Dimensiones**



# Conexión

#### Símbolo normalizado/Conexión: (versión E2, pnp)



Color del conductor según EN 60947-5-2.

# **Pinout**

# Conector enchufable V15



#### Datos característicos

El punto de conmutación efectivo  ${\rm A1}_{\rm eff.}$  es del 3 %, mínimo 20 mm menor que el punto de conmutación  ${\rm A1}$  aprendido.

El punto de conmutación efectivo  ${\rm A2}_{\rm eff.}$  es del 3 %, mínimo 20 mm mayor que el punto de conmutación  ${\rm A2}$  aprendido.

# Accesorios

#### MH 04-3505

Ayudas de montaje

#### **MHW 11**

Ayudas de montaje

# V15-G-2M-PVC


Conector macho

### V15-W-2M-PUR

Conector macho

Histéresis de distancia = 1 % del punto de conmutación efectivo. **Modos operativos posibles** 

# 1. Dos puntos de conexión A1 y A2 A1 - 3 % (> 20 mm) (> 20 mm) A1 - 3 % (> 20 mm) A1 - 3 % (> 20 mm) A2 + 3 % (> 20 mm) A1 - 3 % (> 20 mm) A2 + 3 % (> 20 mm) Distancia al objeto



**Notas:** A1 =  $\infty$  no está permitido, ya que debe ser A1  $\le$  A2. Si los puntos de conmutación se cambian en el aprendizaje (A2 < A1), el aprendizaje no es válido y se mantienen los antiguos puntos de conmutación.

#### Parametrización:

El sensor puede parametrizarse a través de 2 teclas. Mediante la tecla A1 se activa el modo de aprendizaje para el punto de conmutación 1 y mediante la tecla A2 para el punto de conmutación 2.

Si se presionan ambas teclas durante la conmutación de la alimentación de tensión, el sensor entra en el modo operativo de ajuste de sensibilidad.

Si no se termina la parametrización en 5 minutos, el sensor interrumpe el proceso con los ajustes sin cambiar.

Aprendizaje de los puntos de conmutación:

Aprendizaje del punto de conmutación A1 con la tecla A1

presionar la tecla A1 > 2 s El sensor entra en modo de aprendizaje para

el punto de conmutación 1

Posicionar el objeto a la dis-

tancia deseada

El sensor indica con los LEDs, si detecta el objetivo. Con el objeto detectado el LED amarillo parpadea, con el objeto sin detectar

el LED rojo parpadea.


Breve presión de la tecla A1 El sensor termina el proceso de aprendizaje

con el punto de conmutación 1 y almacena el valor. Con un objeto inseguro (LED rojo intermitente) el valor aprendido no es válido. Se

abandona el modo de aprendizaje.

El aprendizaje de los puntos de conmutación A2 se realiza con la misma descripción de arriba con la tecla A2. Desactivación del punto de conmutación A2:

Retirar el objeto en el aprendizaje del punto de conmutación A2 fuera del rango de detección o cubrir la superficie activo del sensor con la mano. El LED rojo parpadea entonces constante.



Ajuste de sensibilidad para la supresión de perturbaciones

Retirar el objetivo propio del rango de detección

Mantener presionada la tecla A1 y A2 durante la conmutación de la tensión de alimentación

El sensor entra en el modo operativo de ajuste de sensibilidad.

La sensibilidad del sensor puede ajustarse en una resolución de 24 pasos.

Paso 1 = sensibilidad elevada Paso 24 = poca sensibilidad Ajuste de fábrica: Paso 1

Breve presión de la tecla A1

Se aumenta la sensibilidad. Los LEDs señalizan el estado del sensor.

- rojo intermitente: ningún objeto perturbador detectado
- amarillo intermitente: objeto perturbador detectado
- rojo encendido permanente: Se ha alcanzado el límite de ajuste superior

Breve presión de la tecla A2

Se disminuye la sensibilidad. Los LEDs señalizan el estado del sensor.

- rojo intermitente: ningún objeto perturbador detectado
- amarillo intermitente: objeto perturbador detectado
- rojo encendido permanente: Se ha alcanzado el límite de ajuste inferior.


Breve presión de ambas teclas A1 y A2


Abandono del ajuste de sensibilidad. El ajuste de sensibilidad del sensor se almacena.


Si no se abandona el modo operativo de ajuste de sensibilidad de esta forma, el sensor termina automáticamente este modo operativo después de 5 minutos y se mantiene el último valor de sensibilidad.

### ¿Qué es un objeto perturbador?

- tiene menor distancia al sensor que al propio objeto
- · no debe cubrir por completo el propio objeto
- debe tener menos amplitud de la señal de perturbación que la amplitud de la señal útil.
- el objeto perturbador sólo puede situarse en el borde del lóbulo de sonido y no en el centro.







# Si no se confirma el modo objeto de perturbación en so normal y mantiene los últimos valores almacenados.

Para la supresión de influencia mutua el sensor dispone de una conexión de sincronización. Si está sin conmutación, el sensor trabaja con un impulso producido internamente. Una sincronización de varios sensores puede conseguirse de la manera siguiente:

# Sincronización ajena:

Se puede sincronizar el sensor mediante la colocación de una tensión cuadrada exterior. Un impulso de sincronización en la entrada de sincronización lleva a la realización de un ciclo de medición. La anchura del impulso debe ser mayor de 100 µs. El ciclo de medición se arranca con el flanco siguiente.Un nivel bajo> 1 s o una entrada de sincronización abierta conduce al funcionamiento normal del sensor. Un nivel elevado en la entrada de sincronización desactiva el sensor.

#### Dos modos operativos son posibles

- Varios sensores se controlan con la misma señal de sincronización. Los sensores funcionan con sincronismo.
- Los impulsos de sincronización se llevan ciclicamente sólo a un sensor. Los sensores trabajan en modo multiplexador.

#### Autosincronización:

Las conexiones de sincronización de hasta 5 sensores con posibilidad de autosincronización se conectan entre si. Estos sensores funcionan después de conectar la tensión de alimentación en modo multiplexador. El retardo de respuesta aumenta la cantidad correspondiente de la cantidad de sensores a sincronizar. Durante el aprendizaje no puede sincronizarse y viceversa. Para el aprendizaje de puntos de conmutación los sensores deben funcionar sin sincronización.

#### Nota

Si no se usa la sincronización, debe conectarse la entrada de sincronización con masa (0V) o el sensor con un cable de conexión V1 (4 polos).