



WCS2-GT-BR Set

Am Führungswagengehäuse WCS2-GT09-... sind Bohrungen für die Montage von Bürsten zur Reinigung der Codeschiene vorgesehen. Die Bürsten sind nur dann notwendig, wenn die Codeschiene so stark verschmutzt, dass die Codelöcher in der Codeschiene durch den Lesekopf nicht mehr erkannt werden können (Fehlermeldung Lesekopf).

Bei Anlagen mit solch extremen Umgebungsbedingungen wird neben den Reinigungsbürsten auch der Einsatz einer Edelstahl-Codeschiene empfohlen. Die Reinigungsbürsten können nachgerüstet werden.

Technische Daten

Mechanische Daten

Material	Polyamid (PA)
Masse	20 g

Allgemeine Informationen

Verpackungseinheit	2 Stück
--------------------	---------