

VariKont-Unterteile

Typ	Abb.	Material	Anzahl Schraubklemmen (Aderquerschnitt)	Anschluss
U1	1	PBT	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für PG 13,5
U1M	1	PBT	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	M20
U1..V1	2	PBT	4 (vorverdrahtet)	V1-Stecker (M12)
U2	1	PBT	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für ½ NPT
U3	3	Metall	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für PG 13,5
U4	3	Metall	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für ½ NPT
U9A	4	PBT	2 (Durchdringungstechnik)	Direkter Anschluss an das AS-Interface-Flachkabel
U10	5	PBT	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	angespritztes Gewinde, mit Dichtung und Überwurfmutter

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Unterteile für die FP-Baureihe

Typ	Material	Anzahl Schraubklemmen (Aderquerschnitt)	Anschluss
P1	PBT	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für PG 13,5
P1M	PBT	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	M20
P2	PBT	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für ½ NPT
P3	Metall	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für PG 13,5
P4	Metall	4 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für ½ NPT
P5	PBT	5 (Ø1 ... 1,5 mm ²)	für PG 13,5