# Honeywell

# Unidade CORE da Honeywell VARIADOR DE FREQUÊNCIA PARA SISTEMAS DE

**HVAC** 


**GUIA RÁPIDO** 

## CONTEÚDO

Instalação e segurança	2
Ambiente para operação, armazenagem e transporte	
Tabelas de especificações	5
Espaço mínimo de montagem	9
Especificações para os terminais de ligação	11
Tamanho A	13
Tamanho B	14
Tamanho C	14
Tamanho D	15
Tamanho E	16
Funções básicas do teclado	17
Guia de ajuda para Inicialização	19
Estrutura do menu	21
Descrições e códigos de advertência	22
Descrições e códigos de falha	23
Diagramas de fiação	27

5012613200





### **INSTALAÇÃO**

- Leia esta ficha de instruções completamente antes de instalar e mantenha esta ficha de instruções e o CD enviado com o produto à mão e distribua a todos os usuários para referência.
- Para garantir a segurança do operador e do equipamento, somente funcionários qualificados e familiarizados com a unidade de frequência variável (VFD) para motor CA devem fazer a instalação, realizar os testes e configurar os parâmetros. Sempre leia esta ficha de instruções completamente antes de usar a VFD para o motor CA, especialmente as notificações de ADVERTÊNCIA, PERIGO e CUIDADO. Se tiver perguntas, entre em contato com seu revendedor.

# Leia antes da instalação para segurança.



### **CUIDADO**

- ☐ O terminal de aterramento ☐ da VFD deve estar aterrado corretamente. O método de aterramento deve satisfazer todas as leis do país e as normas locais onde a VFD estiver sendo instalada.
- □ Após a potência da VFD ser desligada, os capacitores da VFD podem ainda conter uma carga de alta voltagem. Não trabalhe com a VFD enquanto a luz do indicador de POTÊNCIA estiver LIGADA. Para prevenir ferimentos pessoais, NÃO toque nos circuitos internos e componentes até que a voltagem esteja entre +1 e esteja abaixo de 25 V CC. Espere pelo menos 5 minutos para que os modelos de 22 kW/30 hp descarreguem até um nível seguro de voltagem. (10 minutos para os modelos de 30 kW/40 hp).
- Os Cls de CMOS nos painéis de circuito interno da VFD são sensíveis a eletricidade estática. NÃO toque nos painéis do circuito interno com as mãos nuas antes de tomar medidas antiestáticas. Nunca monte novamente os componentes ou circuitos internos.
- ☐ Se a fiação precisar ser trocada, desligue a VFD antes de passar a fiação. Os capacitores do barramento interno de CC necessitam de tempo para descarregar; as mudanças na fiação feitas antes da voltagem estar descarregada até um nível seguro pode causar curtocircuito e fogo. Para garantir a segurança pessoal, realize mudanças na fiação somente após o nível de voltagem de segurança ser alcançado.
- NÃO instale a VFD em um lugar sujeito a alta temperatura. luz do sol direta e materiais inflamáveis.

# **A** ADVERTÊNCIA

- Nunca aplique potência nos terminais de saída U/T1, V/T2, W/T3 da VFD.
- Pare a operação imediatamente quando ocorrer uma falha durante a operação da VFD e do motor e consulte as informações de código da falha para reinicializar a unidade.
- NÃO use teste Hi-pot em componentes internos. Os semicondutores na VFD são facilmente danificados por alta voltagem.

# / CUIDADO

- Se o cabo do motor entre a VFD e o motor for muito longo (consulte os dados do cabo do motor na página 3), a camada de isolamento do motor pode ser danificada. Use um motor com trabalho de inversão de frequência e adicione um reator de saída para prevenir danos ao motor e à VFD.
- ☐ A voltagem nominal da VFD deve ser menor ou igual a 240 V para os modelos de 208 V e 230 V e menor ou igual a 480 V para os modelos 460 V e a capacidade de corrente do fornecimento principal deve ser menor ou igual a 5000 A RMS (menor ou igual a 10000 A RMS para os modelos de 30 kW/40 hp).
- A VFD deve ser colocada em um lugar limpo, bem ventilado e seco, livre de gases ou líquidos corrosivos.
- A VFD deve ser armazenada em um ambiente com temperatura entre −25 °C/-13 °F e +75 °C/167 °F e umidade relativa do ar entre 0% e 95% sem condensação.
- □ NÃO coloque a VFD diretamente no chão. Ela deve ser armazenada adequadamente. Além disso, se o ambiente for úmido, você pode colocar um dessecador no pacote. Para prevenir a condensação e o congelamento, NÃO armazene em uma área com mudanças rápidas de temperatura. NÃO instale a VFD em um lugar sujeito a luz do sol direta ou vibração.
- Se a VFD for armazenada por mais de três meses, a temperatura não deve ser maior do que 30 °C (86 °F). Não é recomendado armazenar por mais do que um ano, pois pode resultar na degradação dos capacitores eletrolíticos.
- Ligue na potência depois de instalar a cobertura frontal. NAO opere com as mãos molhadas. Certifiquese de que a VFD não esteja sob carga primeiro. Após ocorrer uma falha, espere 5 segundos após conserta a falha antes de pressionar a teola de INICIALIZAR.

62-0410P—01 2

## AMBIENTE PARA OPERAÇÃO, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

NÃO exponha a VFD a um ambiente inapropriado como poeira, luz solar direta, gases inflamáveis/corrosivos, umidade, líquido e vibração. O sal no ar deve estar abaixo de 0,01 mg/cm2 a cada ano.

	_   _       ~ -	IE000004 4 //	F000004 1 0 1		-1							
	Local de instalação			poluição 2, somente para uso ir								
	Temperatura			70 °C / 167 °F Transporte: -25 °	°C / -13 °F a +70 °C / 167 °F							
	ambiente		ndensação, nenhum c	_ · ·								
	Umidade nominal	Operação: Má	áx de 90% Armaze	nagem/Transporte: Máx de 95°	%							
		Nenhuma águ	ıa condensada									
			mazenagem: 86 a	Transporte: 70 a 106 kPa								
ao l	Pressão do ar	106 kPa										
Ambiente		IEC721-3-3	EC721-3-3									
d l		Operação: Cla	asse 3C2; Classe 3S2	Armazenagem: Classe 2C2;	Transporte: Classe 1C2; Classe 1S2							
•	Nível de poluição			Classe 2S2								
		No concentra	lo concentrate									
		Placas revestidas conformadas										
	Altitude	Operação	Se a VFD for instalada em uma altitude de 0 a 1.000 m, siga as restrições normais									
	Ailitude	Operação	operação. Se ela for instalada em uma altitude de 1.000 a 3.000 m, diminua 2% da									
			corrente nominal ou	abaixe 0,5 °C de temperatura p	para cada 100 m de aumento de altitude.							
			A altitude máxima para o aterramento de canto é 2.000 m.									
Test												
Entre	ga do Transporte	Procedimento	1A ISTA (de acordo	com o peso) IEC60068-2-31								
pac	ote		•									
	_ 1,0 mm, faixa de	pico a pico e	ntre 2 Hz e 13,2 Hz; fa	aixa de 0,7 G a 1,0 G entre 13,2	2 Hz e 55 Hz; faixa de 1,0 G entre 55 Hz							
Vibra	e 512 Hz. Satisfa	az a IEC 60068	1-2-6									
Impac	to IEC/EN 60068-2	-27										
Posic	ão de Ângulo máximo	de deslocame	nto permitido ±10° (s	ob 10°→↓, ←10°								
oper			,									
Va	, , ,		OSC a Norma para Ed	quipamentos de Conversão de I	Potência (Standard for Power							
nom					,							
	inal Conversion Equipments), 3a. Edição e da Norma Canadense para Equipamentos de Controle Industrial (Canadian Standard enum for Industrial Control Equipment), C22.2-№ 14.											
ao più	mam ioi maasiilal oo	THE OF EquipITIO	111, VLL.L IV 17.									

Comprimentos do cabo do motor										
Para modelos de 7,5 HP/5,5 kW ou mais:										
Nível de isolamento do motor	1.000 V	1.300 V	1.600 V							
Voltagem de entrada de 460 V CA	20 m	100 m	400 m							
Voltagem de entrada de 230 V CA	400 m	400 m	400 m							
Para modelos de 5 HP/3,7 kW ou mais:		1	1							
Nível de isolamento do motor	1.000 V	1.300 V	1.600 V							
Voltagem de entrada de 460 V CA	20 m	50 m	50 m							
Voltagem de entrada de 230 V CA	100 m	100 m	100 m							

Modelo	Tamanho	Cobertura superior	Caixa de eletroduto	Nível de proteção	Temperatura de operação*
HCBDAyyyyy1000T	1 a 40 hp		Placa padrão do eletroduto		Trabalho pesado: -10 a 50 °C (14 a 120 °F) Trabalho normal: -10 a 40 °C (14 a 104 °F)
HCRDCxxxxx1000T	460 V: 0,75 a 37 kW 1 a 50 hp	Padrão com cobertura superior		INCIVIA I	Trabalho pesado: -10 a 40 °C (14 a 104 °F) Trabalho normal: -10 a 40 °C (14 a 104 °F)
	Tamanho D a E 230 V: maior ou igual a 37 kW/50 hp 460 V: maior ou igual a 45 kW/60 hp	Não disponível	Com a caixa de eletroduto	IP20/UL Tipo 1/ NEMA 1	Trabalho pesado: -10 a 40 °C (14 a 104 °F) Trabalho normal: -10 a 40 °C (14 a 104 °F)

<sup>\*</sup> HD = Trabalho pesado (Heavy Duty), maior valor nominal de sobrecarga. ND = Trabalho normal (Normal Duty), aplicações de HVAC padrão

#### UNIDADE CORE DA HONEYWELL

OBSERVAÇÃO: para prevenir ferimentos pessoais, certifique-se de que o invólucro e a fiação estejam instalados de acordo com estas instruções. As figuras nestas instruções são somente para referências, elas podem ser ligeiramente diferentes do que você tem, mas não afetará seus direitos de cliente. As instruções para instalação podem ser revisadas sem qualquer aviso prévio. Consulte seu distribuidor ou obtenha a versão atualizada no site http://www.customer.honeywell.com/VFD.

62-0410P—01 4

## **TABELAS DE ESPECIFICAÇÕES**

#### Tabela 1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Método de controle	1: V/F (controle V/F); 2	2: SVC – Sensorless Ve	ector Control (Controle	vetorial sem sensor)								
Torque inicial	Alcança até 150% ou	mais a 0,5 Hz.										
Curva de V/F	Curva de V/F ajustável	de 4 pontos e curva q	uadrada									
Habilidade de responder a velocidade	5Hz											
Limite de torque	Trabalho pesado: corre	ente do torque máxima	de 170%									
Precisão de torque	±5%											
Frequência máxima de	Série de 230 V: 600,00 Hz (55 kW e acima: 400,00 Hz);											
saída (Hz)	Série de 460 V: 600,00 Hz (90 kW e acima: 400,00 Hz);											
Precisão da saída de frequência	Comando digital: ±0,0	1%, -10 °C a +40 °C, 0	Comando analógico: ±0	1%, 25 ± 10 °C								
Resolução da frequência de saída	Comando digital: 0,01	Hz, Comando analógio	o: Frequência máxima	de saída x 0,03/60 Hz (	±11 bits)							
Tolerância de sobrecarga	Trabalho normal: 1209	% da corrente nominal	por 1 minuto									
	Trabalho pesado: 120% da corrente nominal por 1 minuto; 160% da corrente nominal por 3 segundos											
Sinal de configuração de frequência	0 a +10 V, 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, entrada de pulso											
Aceleração/Desaceleração Tempo	0,00 a 600,00/0,0 a 6000,0 segundos											
	Reinicialização pós-falha	Cópia do parâmetro	Dwell	BACnet COMM	Continua ativo após a perda momentânea de potência							
	Busca de velocidade	Detecção de sobretorque	Limite de torque	16 opções pré- configuradas	Chave de tempo de Aceleração/ Desaceleração							
Função de controle principal	Curva-S de Aceleração/ Desaceleração	Sequência de 3 fios	Auto-ajuste (rotacional, estacionário)	Configurações de limite superior/ inferior da frequência	Chave de ligar/ desligar o ventilador de resfriamento							
	Compensação de slip	Compensação de torque	Frequência de JOG	Comunicação MODBus (RS-485 RJ45, máx. de 115,2 kbps)	Injeção CC de freio para iniciar/parar							
	Parada inteligente	Controle PID (com a	Controle de									
		função de dormir)	economia de energia									
	Série de 230 V											
	Modelo HCRDA0200B	1000T (20 HP) a acima	a são controlados por n	nodulação da largura de	e pulso (PWM)							
Controlo do ventiladas	Modelo HCRDA0150B	1000T (15 HP) e abaix	o são controlados por i	nterruptor								
CONTROLE DO VENTILADOR	Série de 460 V											
	Modelo HCRDC0200B	1000T e acima são cor	ntrolador por PWM									
	Modelo HCRDC0150B	1000T (15HP) e abaixo	são controlados por ir	nterruptor								
	Torque inicial Curva de V/F Habilidade de responder a velocidade Limite de torque Precisão de torque Frequência máxima de saída (Hz) Precisão da saída de frequência Resolução da frequência de saída Tolerância de sobrecarga Sinal de configuração de frequência Aceleração/Desaceleração Tempo	Torque inicial Curva de V/F Curva de V/F Habilidade de responder a velocidade Limite de torque Precisão de torque Frequência máxima de saída (Hz) Série de 230 V: 600,00 Série de 460 V: 600,00 Frequência Resolução da frequência de saída Tolerância de sobrecarga Trabalho normal: 1209 Trabalho pesado: 20 mando digital: 40,0 Trabalho normal: 1209 Trabalho pesado: 1200 Trabalho pesado: 00 a +10 V, 4 a 20 mA, Aceleração/Desaceleração Tempo  O,00 a 600,00/0,0 a 60 Reinicialização pós-falha Busca de velocidade  Curva-S de Aceleração/Desaceleração Compensação de slip  Parada inteligente  Série de 230 V Modelo HCRDA02008 Modelo HCRDA02008 Série de 460 V Modelo HCRDA02008 Série de 460 V Modelo HCRDA02008 Série de 460 V Modelo HCRDA020008	Torque inicial Curva de V/F Curva de V/F ajustável de 4 pontos e curva q Habilidade de responder a velocidade  Limite de torque Trabalho pesado: corrente do torque máxima Precisão de torque ±5% Frequência máxima de saída (Hz) Série de 230 V: 600,00 Hz (55 kW e acima: 4 Série de 460 V: 600,00 Hz (90 kW e acima: 4 Série de 460 V: 600,00 Hz (90 kW e acima: 4 Comando digital: ±0,01%, -10 °C a +40 °C, C Gomando digital: ±0,01%, -10 °C a +40 °C, C Trabalho normal: 120% da corrente nominal Trabalho normal: 120% da corrente nominal Trabalho pesado: 120% da corrente nominal Trab	Torque inicial Alcança até 150% ou mais a 0,5 Hz.  Curva de V/F Curva de V/F ajustável de 4 pontos e curva quadrada  Habilidade de responder a velocidade SHz  Limite de torque Trabalho pesado: corrente do torque máxima de 170%  Precisão de torque ±5%  Frequência máxima de Série de 230 V: 600,00 Hz (55 kW e acima: 400,00 Hz);  Precisão da saída de frequência de saída de frequência máxima de Sárie de 460 V: 600,00 Hz (90 kW e acima: 400,00 Hz);  Comando digital: ±0,01%, -10 °C a +40 °C, Comando analógico: ±0.  Comando digital: 0,01 Hz, Comando analógico: Frequência máxima saída  Trabalho normal: 120% da corrente nominal por 1 minuto  Trabalho normal: 120% da corrente nominal por 1 minuto  Trabalho pesado: 120% da corrente nominal por 1 minuto; 160% da frequência  Aceleração/Desaceleração  Tempo  Reinicialização Cópia do parâmetro Dwell  Busca de velocidade Detecção de Sobretorque  Curva-S de Aceleração de Sequência de 3 fios Auto-ajuste (rotacional, estacionário)  Compensação de slip Compensação de Trequência de JOG  Compensação de slip Compensação de Trequência de JOG  Parada inteligente Controle PID (com a função de dormir)  Série de 230 V  Modelo HCRDA0200B1000T (20 HP) a acima são controlados por modelo HCRDA0150B1000T (15 HP) e abaixo são controlados por em Modelo HCRDA0150B1000T (15 HP) e abaixo são controlados por PWM  Modelo HCRDA0150B1000T (15 HP) e abaixo são controlados por PWM	Torque inicial Curva de V/F Sipustável de 4 pontos e curva quadrada  SHz  SHz Limite de torque Trabalho pesado: corrente do torque máxima de 170%  \$\frac{\fr							

	Proteção do motor	Proteção por relé térmico eletrônico
		Trabalho Normal: proteção de sobrecorrente para 240% da corrente nominal
	Proteção de sobrecorrente	Trabalho pesado da braçadeira de corrente: 170 a 175%
teçã	Proteção contra	230: a unidade irá parar quando a voltagem do barramento CC exceder 410 V
da proteção	sobretensão	460: a unidade irá parar quando a voltagem do barramento CC exceder 820 V
Características d	Proteção contra excesso de temperatura	Sensor de temperatura embutido
cter	Prevenção de stall	Prevenção de stall durante aceleração, desaceleração e funcionamento independente
Cara	Reinicializa após falha instantânea da potência	Parâmetros configurados até 20 segundos
	Proteção contra vazamento da corrente de aterramento	Vazamento da corrente é maior que 50% da corrente nominal da unidade do motor CA
Ce	ertificações internacionais	CE, GB 12668.3 <b>c</b> UL us

#### Tabela 2. Série de 230 V

_	Iduela 2. Selle de 230 V																	
Din	nensões do	Tamanho			A				В			С		ı	ס		E	
Мо	<b>delo</b> HCRDA	Axxxxx1000T	1hp	2hp	3hp	5hp	7.5hp	10hp	15hp	20hp	25hp	30hp	40hp	50hp	60hp	75hp	100hp	125hp
		Capacidade nominal de saída (kVA)	2	2 3 4 6		8.4	12	18	24	30	36	42	58	72	86	110	128	
		Corrente de saída nominal (A)	5	7,5	10	15	21	31	46	61	75	90	105	146	180	215	276	322
	Trabalho	Saída aplicável do motor (kW)	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75	90
	"HVAC" normal - torque	Saída aplicável do motor (HP)	1	2	3	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100	125
	variável	Tolerância de sobrecarga		120% da corrente nominal por 1 minuto														
iída		Frequência máxima de saída (Hz)							600,	00 Hz (	55 kW~	·: 400,0	0 Hz)					
nal de sa		Frequência da portadora (kHz)	2 a 15 kHz (8 kHz)								2 a 10 kHz (6 kHz)				2 a 9 kHz (4 kHz)			
Valor nominal de saída		Capacidade nominal de saída (kVA)	1,8	2	3,2	4,4	6,8	10	13	20	26	30	36	48	58	72	86	102
Val		Corrente de saída nominal (A)	4,6	5	8	11	17	25	33	49	65	75	90	120	146	180	215	255
	Trabalho	Saída aplicável do motor (kW)	0,4	0,75	1,5	2,2	3,7	5,5	7,5	11	15	18,5	22	30	37	45	55	75
	pesado: torque	Saída aplicável do motor (HP)	0,5	1	2	3	5	7,5	10	15	20	25	30	40	50	60	75	100
	constante	Tolerância de sobrecarga			120	% da	corrente	e nomir	nal por	1 minu	ito; 160	% da c	orrente	nomin	al por 3	segun	dos	
		Frequência máxima de saída (Hz)							600,	00 Hz (	55 kW~	: 400,0	10 Hz)					
		Frequência da portadora (kHz)			2	a 15	kHz (8 l	(Hz)				2 a 10	) kHz (6	kHz)		2 a	9 kHz (4	kHz)

#### Tabela 2. Série de 230 V

ıtrada	Corrente de entrada (A) trabalho normal	6,4	9,6	15	22	25	35	50	65	83	100	116	146	180	215	276	322
e	Corrente de entrada (A) trabalho pesado	3,9	6,4	12	16	20	28	36	52	72	83	99	124	143	171	206	245
nominal	Frequência/ voltagem nominal	Trifásica CA de 200 V a 240 V (-15% a +10%), 50/60 Hz															
Faixa da voltagem de operação 170 a 265 V CA																	
Va	Tolerância da frequência								4	7 a 63	Hz						
		Resf	riame						Res	friamer	nto por	ventila	dor	r			
	Método de resfriamento	nto n	atural														
	Chopper de freio				-	Tamanh	o A, B,	C: emb	outida				Ta	manho	D e acii	ma: opci	onal
	Afogador CC Tamanho A, B, C: opcional Tamanho D e acima: 3% el								: 3% em	butida							
	Filtro EMI Opcional																

Tabela 3. Série de 460 V


D 100hp 1115 144 75	125hp											
115												
0 144	143											
0 144	143											
75	180											
75												
70	90											
100	125											
600,00 Hz (90 kW~: 400,00 Hz)												
	2 a 9											
	kHz (4											
	kHz)											
88	120											
110	150											
55	75											
75	100											
120% da corrente nominal por 1 minuto; 160% da corrente nominal por 3 segundos												
12070 da contonio nominai por 1 minuto, 10070 da contonio nominai por 0 degundos												
600,00 Hz (90 kW~: 400,00 Hz)												
2 a 10 kHz (6 kHz) kł												
1	kHz)											
144	180											
1 114	157											
l 114	157											
114	157											
1 114	157											
1 114	157											
1 114	157											
1 114 ho D e ac												
ho D e ac	ima:											
ho D e ac opcional	ima:											
ho D e ac opcional D e acima:	ima:											
3 1 5 0	3 88 1 110 5 55 0 75 undos											


## **ESPAÇOS MÍNIMOS DE MONTAGEM**

(As aparências mostradas nas figuras a seguir são somente para referência)

- (SETA AZUL) ENTRADA (TAMANHO A-E) UNIDADE ÚNICA: INSTALAÇÃO INDEPENDENTE

 (SETA VERMELHA) SAÍDA (TAMANHO A-C) TAMANHOMONTAGEM PARALELA NA HORIZONTAL





ESPAÇOS MÍNIMOS DE MONTAGEM											
TAMANHO	A (mm/in)	B (mm/in)	C (mm/in)	D (mm/in)							
A~C	60/1,2	30/0,6	10/0,2	0							
D~F	100/3,3	50/1,7		0							

- OS ESPAÇOS DE MONTAGEM MOSTRADOS NA FIGURA À ESQUERDA NÃO SÃO PARA INSTALAR A UNIDADE EM UM ESPAÇO CONFINADO (COMO UM GABINETE OU UMA CAIXA ELÉTRICA). QUANDO INSTALAR EM UM ESPAÇO CONFINADO, ALÉM DESSE MESMO ESPAÇO DE MONTAGEM MÍNIMO, É NECESSÁRIO UM EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO OU DE AR CONDICIONADO PARA MANTER A TEMPERATURA AMBIENTE ABAIXO DA TEMPERATURA DE OPERAÇÃO.
- A TABELA A SEGUIR MOSTRA A DISSIPAÇÃO DE CALOR E O VOLUME DE AR EXIGIDO QUANDO INSTALAR UMA UNIDADE ÚNICA EM UM ESPACO CÓNFINADO, QUANDO INSTALAR UNIDADES MÚLTIPLAS. O VOLUME DE AR EXIGIDO DEVE SER MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES.
- CONSULTE O GRÁFICO (TAXA DE FLUXO DE AR PARA RESFRIAMENTO) PARA O PROJETO E SELEÇÃO DO EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO.
- CONSULTE O GRÁFICO (DISSIPAÇÃO DE POTÊNCIA) PARA O PROJETO E A SELEÇÃO DO AR CONDICIONADO.
- É A DISTÂNCIA MÍNIMA EXIGIDA PARA O TAMANHO A E D. SE AS UNIDADES FOREM INSTALADAS MAIS PERTO DO QUE O ESPAÇO DE MONTAGEM MÍNIMO, O VENTILADOR PODE NÃO FUNCIONAR ADEQUADAMENTE. MP31500

Figura 1. Espaços mínimos de montagem.

Tabela 4. Requisitos do fluxo de ar

Taxa do fluxo de ar para resfriamento Dissipação de potência												
		Vazão	(pés <sup>3</sup> /m	in)	Vaz	zão (m³/h	)		ão de poté watts)	ència		
	Dimensões do Tamanho							Perda externa (dreno de				
Modelo de 230 V CA		Externo	Interno	Total	Externo	Interno	Total	calor)	Interno	Total		
HCRDA0010A1000T	Α	-	-	-	-	-	-	40	31	71		
HCRDA0020A1000T	Α	-	-	-	-	-	-	61	39	100		
HCRDA0030A1000T	Α	14	-	14	24	-	24	81	45	126		
HCRDA0050A1000T	Α	14	-	14	24	-	24	127	57	184		
HCRDA0075A1000T	Α	10	-	10	17	-	17	158	93	251		
HCRDA0100B1000T	В	40	14	54	68	24	92	291	101	392		
HCRDA0150B1000T	В	66	14	80	112	24	136	403	162	565		
HCRDA0200B1000T	В	58	14	73	99	24	124	570	157	727		
HCRDA0250C1000T	С	166	12	178	282	20	302	622	218	840		
HCRDA0300C1000T	С	166	12	178	282	20	302	777	197	974		
HCRDA0400C1000T	С	146	12	158	248	20	268	878	222	1100		
HCRDA0500D1000T	D	179	30	209	304	51	355	1271	311	1582		
HCRDA0600D1000T	D	179	30	209	304	51	355	1550	355	1885		
HCRDA0750E1000T	Е	228	73	301	387	124	511	1762	489	2251		
HCRDA1000E1000T	Е	228	73	301	387	124	511	2020	574	2594		
HCRDA1250E1000T	Е	246	73	319	418	124	542	2242	584	3026		
Modelo de 460 V C	A											
HCRDC0010A1000T	Α	-	-	-	-	-	-	35	32	67		
HCRDC0020A1000T	Α	-	-	-	-	-	-	44	31	75		
HCRDC0030A1000T	Α	-	-	-	-	-	-	58	43	101		
HCRDC0050A1000T	Α	14	-	14	24	-	24	92	60	152		
HCRDC0075A1000T	Α	10	-	10	17	-	17	135	99	234		
HCRDC0100A1000T	Α	10	-	10	17	-	17	165	164	439		
HCRDC0150B1000T	В	40	14	54	68	24	92	275	93	380		
HCRDC0200B1000T	В	66	14	80	112	24	136	370	194	564		
HCRDC0250B1000T	В	58	14	73	99	24	124	370	194	564		
HCRDC0300C1000T	С	99	21	120	168	36	204	455	358	813		
HCRDC0400C1000T	С	99	21	120	168	36	204	609	363	972		
HCRDC0500C1000T	С	126	21	147	214	36	250	845	405	1250		
HCRDC0600D1000T	D	179	30	209	304	51	355	1056	459	1515		
HCRDC0750D1000T	D	179	30	209	304	51	355	1163	669	1832		
HCRDC1000D1000T	D	179	30	209	304	51	355	1639	657	2296		
HCRDC1250D1000T	D	186	30	216	316	51	367	1787	955	2742		

O fluxo de ar exigido mostrado no gráfico é para instalar uma unidade única em um espaço confinado.

Quando instalar unidades múltiplas, o volume de ar exigido deve ser o volume de ar exigido para unidades únicas multiplicadas pelo número de unidades.

A dissipação do calor para cada modelo é calculada com base na voltagem, corrente e portadora padrão nominal em carga total, velocidade total e temperatura ambiente máxima.

# ESPECIFICAÇÕES PARA OS TERMINAIS DE FIAÇÃO

Tabela 5. Especificações para os terminais de fiação (consulte o diagrama de fiação)

	Terminais de	1	I		(consulte o diagrama de liação)
•	controle				
0	Terminais		Bitola do fio: 26 a 16	AWG (0.1281 a.1	1.318 mm2)
0	principais				0,49 Nm), 5 kg-cm [4,31 lb-pol] (0,49 Nm)
	1	Bitola			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		máxima do	Bitola mínima do		
N	lodelos VFD-	fio	fio	Torque (±10%)	Observação
HCF	RDA0010A1000T		14 AWG (2,1 mm <sup>2</sup> )		
HCF	RDA0020A1000T		14 AWG (2,1 mm <sup>2</sup> )		
HCF	RDA0030A1000T		12 AWG (3,3 mm <sup>2</sup> )		
HCF	RDA0050A1000T		10 AWG (5,3 mm <sup>2</sup> )		
HCF	RDA0075A1000T		10 AWG (5,3 mm <sup>2</sup> )		
HCF	RDC0010A1000T	8 AWG	14 AWG (2,1 mm <sup>2</sup> )	M4 20 kg-cm	
HCF	RDC0020A1000T	(8,4mm <sup>2</sup> )	14 AWG (2,1 mm <sup>2</sup> )	(17,4 lb-pol)	
HCF	RDC0030A1000T	(-,,	14 AWG (2,1 mm <sup>2</sup> )	(1,962Nm)	
HCF	RDC0050A1000T		14 AWG (2,1 mm <sup>2</sup> )		
HCF	RDC0075A1000T		10 AWG (5,3 mm <sup>2</sup> )		
HCF	RDC0100A1000T		10 AWG (5,3 mm <sup>2</sup> )		
	RDA0100B1000T		8 AWG (8,4 mm <sup>2</sup> )		
	RDA0150B1000T		4 AWG (21,2 mm <sup>2</sup> )		Terminal D+[+2 e +1]:
	RDA0200B1000T		4 AWG (21,2 mm <sup>2</sup> )	M5 35 kg-cm	Torque 45 Kg-cm [39,0 lb-pol] (4,415 Nm) (±10%)
HCF	RDC0150B1000T	4 AWG	8 AWG (8,4 mm <sup>2</sup> )	(30,4 lb-pol)	Use fio de 600 V, 90 °C para instalação UL para
HCF	RDC0200B1000T	(21,2 mm <sup>2</sup> )	8 AWG (8,4 mm <sup>2</sup> )	(3,4335 Nm)	instalação do HCRDA0200B1000T em temperatura
	RDC0250B1000T		6 AWG (13,3 mm <sup>2</sup> )		ambiente que exceda 40 °C.
	RDA0250C1000T		1 AWG (42,4 mm <sup>2</sup> )		
	RDA0300C1000T		1/0 AWG (53,5 mm <sup>2</sup> )		Terminal D+[+2 e +1]:
	RDA0400C1000T		1/0 AWG (53,5 mm <sup>2</sup> )	M8 80 kg-cm	Torque 90 Kg-cm [78,2 lb-pol] (8,83 Nm) (±10%)
	RDC0300C1000T	1/0 AWG	4 AWG (21,2 mm <sup>2</sup> )	(69,4 lb-pol)	Use fio de 600 V, 90 °C para instalação UL para
	RDC0400C1000T	(53,5 mm <sup>2</sup> )	4 AWG (21,2 mm <sup>2</sup> )	(7,848 Nm)	instalação do HCRDA0400B1000T em temperatura
	RDC0500C1000T		2 AWG (33,6 mm <sup>2</sup> )		ambiente que exceda 40 °C.
	RDA0500D1000T		4/0 AWG (107 mm <sup>2</sup> )		Use a tubulação de encolhimento térmico isolada
	RDA0600D1000T		4/0 AWG (107 mm <sup>2</sup> )		especificada que satisfaz a UL (600C, YDPU2). Deve
	RDC0600D1000T		1/0 AWG (53,5 mm <sup>2</sup> )		usar fio para 90 °C para HCRDA0600D1000T e
			` ` `	M8 200 kg-cm	HCRCD1250D1000T.
	RDC0750D1000T	4/0 AWG	2/0 AWG (67,4 mm <sup>2</sup> )	(173 lb-pol)	28 MÁX. ANEL DE GANCHO
HCF	RDC1000D1000T	(107 mm <sup>2</sup> )	4/0 AWG (107 mm <sup>2</sup> )	(19,62 Nm)	Ø8,2 MÍN.
					ANEL DE SANCHO SE ENCOL HIMENTO
HCF	RDC1250D1000T		4/0 AWG (107 mm <sup>2</sup> )		GANCHO TERMICO
					28 MÁX. FIO
			1/0 AWG*2		(Figura 1 ) O uso de terminais de anel deve satisfazer
HCF	RDA0750E1000T		(53,5 mm <sup>2</sup> *2)		as especificações mostradas na figura.
1101	.23.00210001	4/0 AWG*2	2/0 AWG*2	M8 200 kg-cm	(Figura 2) Especificações do fio de aterramento:
HCF	RDA1000E1000T	(107	(67,4 mm <sup>2</sup> *2)	(173 lb-pol)	300MCM*2 [152 mm2*2]
		mm2*2)	, ,	<u> </u>	Torque M8 180 Kg-cm [156 lb-pol] (17,64 Nm) (±10%)
			3/0 AWG*2		(Figura 3) A figura mostra as especificações da
ПС	RDA1250E1000T		(85 mm <sup>2</sup> *2)		tubulação de encolhimento térmico isolada que
HUI	10001 = 0021 AUA		(00 111111 2)		satisfaz a UL (600C, YDPU2)
			ZO MÁX.	31 MÁX. 98.2 MÍN. 926.5 MÁX. FIGURA 1	ANEL DE GANCHO TUBO DE ENCOLHIMENTO TERMICO FIGURA 2 FIGURA 3 MP3/491
				FIGURA I	FIGURA 2 FIGURA 3 MP31491

Tabela 6. Disjuntor com fusível e sem fusível								
	Corrente de	entrada I(A)	Fus	sível da linha	Recomendado o disjuntor			
	Trabalho	Trabalho	I (A)	Bussmann P/N	sem fusível (A) **			
Modelo de 230 V	normal	pesado						
HCRDA0010A1000T	6,4	3,9	15	JJN-15	15			
HCRDA0020A1000T	9,6	6,4	20	JJN-20	20			
HCRDA0030A1000T	15	12	30	JJN-30	30			
HCRDA0050A1000T	22	16	40	JJN-40	40			
HCRDA0075A1000T	25	20	50	JJN-50	50			
HCRDA0100B1000T	35	28	60	JJN-60	60			
HCRDA0150B1000T	50	36	100	JJN-100	100			
HCRDA0200B1000T	65	52	125	JJN-125	125			
HCRDA0250C1000T	83	72	150	JJN-150	150			
HCRDA0300C1000T	100	83	200	JJN-200	200			
HCRDA0400C1000T	116	99	225	JJN-225	225			
HCRDA0500D1000T	146	124	250	JJN-250	250			
HCRDA0600D1000T	180	143	300	JJN-300	300			
HCRDA0750E1000T	215	171	400	JJN-400	400			
HCRDA1000E1000T	276	206	450	JJN-450	450			
HCRDA1250E1000T	322	245	600	JJN-600	600			

	Corrente de	entrada (A)	Fu	sível da linha	Recomendado o disjuntor		
Modelo de 460 V	Trabalho normal	Trabalho pesado	I (A)	Bussmann P/N	sem fusível (A) **		
HCRDC0010A1000T	4,3	3,5	10	JJS-10	5		
HCRDC0020A1000T	5,4	4,3	10	JJS-10	10		
HCRDC0030A1000T	7,4	5,9	15	JJS-15	15		
HCRDC0050A1000T	11	8,7	20	JJS-20	20		
HCRDC0075A1000T	18	15,5	30	JJS-30	30		
HCRDC0100A1000T	20	17	40	JJS-40	40		
HCRDC0150B1000T	25	20	50	JJS-50	50		
HCRDC0200B1000T	33	26	60	JJS-60	60		
HCRDC0250B1000T	39	35	75	JJS-75	75		
HCRDC0300C1000T	47	40	100	JJS-100	100		
HCRDC0400C1000T	58	47	125	JJS-125	125		
HCRDC0500C1000T	76	63	150	JJS-150	150		
HCRDC0600D1000T	91	74	175	JJS-175	175		
HCRDC0750D1000T	110	101	250	JJS-250	250		
HCRDC1000D1000T	144	114	300	JJS-300	300		
HCRDC1250D1000T	180	157	300	JJS-300	300		

OBSERVAÇÃO: Fusíveis com especificações menores do que os dados na tabela a seguir são permitidos

62-0410P-01

<sup>\*\*</sup> Para satisfazer a norma UL: conforme a UL 508, parágrafo 45.8.4, parte A:
A corrente nominal do disjuntor deve ser 2 a 4 vezes maior do que a corrente máxima de entrada nominal da unidade do motor CA.

Tabela 7. Dimensões para as tamanho A, B, C em mm [pol].

208/230 V CA	460 V CA	HP	Peso	Tamanho	W	Н	D	W1	H1	D1*	<b>S1</b>	ф1	ф2	ф3
			(kg)											
HCRDA0010A1000T	HCRDC0010A1000T	1	2,8	Α	130	250	170	116	236	45,8	6,2	22,2	34	28
HCRDA0020A1000T	HCRDC0020A1000T	2	2,8		[5,12]	[9,84]	[6,09]	[4,57]	[9,29]	[1,80]	[0,24]	[0,87]	[1,34]	[1,1]
HCRDA0030A1000T	HCRDC0030A1000T	3	2,8											
HCRDA0050A1000T	HCRDC0050A1000T	5	2,8											
HCRDA0075A1000T	HCRDC0075A1000T	7.5	2,8											
	HCRDC0100A1000T	10	2,8											
HCRDA0100B1000T		10	4,6	В	190	320	190	173	303	77,9	8,5	22,2	34	28
HCRDA0150B1000T	HCRDC0150B1000T	15	4,6		[7,48]	[12,60	[7,48]	[6,81]	[11,93	[3,07]	[0,33]	[0,87]	[1,34]	[1,10]
HCRDA0200B1000T	HCRDC0200B1000T	20	5,6			1			1					
	HCRDC0250B1000T	25												
HCRDA0250C1000T		25	10,5	С	250	400	210	231	381	92,9	8,5	22,2	34	50
HCRDA0300C1000T	HCRDC0300C1000T	30	10,5/8,7		[9,84]	[15,75	[8,27]	[9,09]	[15,00	[3,66]	[0,33]	[0,87]	[1,34]	[1,97]
HCRDA0400C1000T	HCRDC0400C1000T	40	10,5/8,7						•					
	HCRDC0500C1000T	50	9,4											

D1\*: Montagem do flange Unidade em mm [pol]

#### **TAMANHO A**




Figura 2. Tamanho A: Unidades em mm (pol). Consulte também a Tabela 7.

#### **TAMANHO B**




Figura 3. Tamanho B: Unidades em mm (pol). Consulte também a Tabela 7.

#### **TAMANHO C**




Figura 4. Tamanho C: Unidades em mm (pol). Consulte também a Tabela 7.

62-0410P—01 1

Tabela 8. Dimensões para os tamanhos D e E.

208/230 V CA	460 V CA	HP	Peso	Tamanho	W	Н	D	W1	H1	D1*	S1	φ1	ф2	ф3
			(kg)											
HCRDA0500D1000T		50	35,5	D	330	688.3	275	285	550	107.2	11.0	76,2	34,0	22,0
HCRDA0600D1000T	HCRDC0600D1000T	60	35,5		[12,99]	[27,10]	[10,83]	[11,22]	[21,65]	[4,22]	[0,43]	[3,00]	[1,34]	[0,87]
	HCRDC0750D1000T	75	35,5											
	HCRDC1000D1000T	100	40,5											
	HCRDC1250D1000T	125	40,5											
HCRDA0750E1000T		75	45,7	E	370	715,8	300	335	589	143,0	13,0	22,0	34,0	92,0
HCRDA1000E1000T			46,2		[14,57]	[28,18]	[11,81]	[13,19	[23,19]	[5,63]	[0,51]	[0,87]	[1,34]	[3,62]
HCRDA1250E1000T		125	54,7											

D1\*: Montagem em flange

#### **TAMANHO D**




Figura 5. Tamanho D: Unidades em mm (pol). Consulte também a Tabela 8.

#### **TAMANHO E**




Figura 6. Tamanho E: Unidades em mm (pol). Consulte também a Tabela 8.

62-0410P—01 16

# FUNÇÕES BÁSICAS DO TECLADO



Tabela 9. Descrições das funções do teclado

Tecla	Descrições
	Este é o comando de RUN/START (FUNCIONAR/INICIAR) para a VFD somente em controle Manual/Teclado.
RUN	Ele pode operar a unidade do motor CA através da configuração da função e o LED RUN estará LIGADO.
	Tecla de comando de parada. Esta tecla possui a maior prioridade de processamento em qualquer situação. A unidade sempre PARA quando este botão é pressionado.
STOP RESET	A tecla de RESET (REINICIALIZAR) pode ser usada para reinicializar a unidade após ocorrer uma falha. Para as falhas que não puderem ser reinicializadas pela tecla de RESET, consulte os registros de falha após pressionar a tecla de MENU para obter os detalhes.
FWD REV	Esta tecla controla a direção de operação do motor. NÃO é entregue ativada.
ENTER	Pressione ENTER e vá para o próximo submenu. Se estiver no nível de parâmetro, pressione enter para modificar e pressione enter para gravar as mudanças.
ESC	A função da tecla ESC é deixar o menu atual e retornar ao último menu. Ela também funciona como tecla de retorno no sub-menu.
MENU	Pressione MENU para retornar para o menu principal. Consulte as descrições do menu principal nas páginas a seguir.

#### Tabela 9. Descrições das funções do teclado

	Setas PARA DIREITA e PARA ESQUERDA movem o cursor com um parâmetro numérico, ou para entrar e sair dos menus.
	Setas PARA CIMA e PARA BAIXO são usadas para mudar os valores dos parâmetros numéricos, ou para ciclar entre as opções do menu.
F1 F2	Teclas de função - terão funções diferentes em cada condição conforme exibido na tela. Usado durante o modo de ajuda.
F3 F4	
HAND	Pressionando a tecla HAND (MANUAL) levará a VFD para controle manual, onde o usuário pode controlar a frequência do motor e INICIAR E PARAR.
AUTO	Pressione esta tecla para reverter a VFD para o controle remoto/automático de uma fonte remota de comando de velocidade e iniciar.

Tabela 10. Descrições das funções do LED

LED	Descrições
	LIGADO continuamente: indicador de operação para a VFD, incluindo freio CC, velocidade zero, espera, reiniciar após falha e busca de velocidade.
RUN	Piscando: a VFD está desacelerando para parar.
	DESLIGADO continuamente: a VFD não está funcionando.
_	LIGADO continuamente: a VFD está parada.
STOP	Piscando: a VFD está no status de espera.
RESET	DESLIGADO continuamente: a VFD está funcionando.
	Direção de operação do LED (verde: funcionando em avanço, vermelho: funcionando em retrocesso).
FWD REV	Piscando: a unidade está mudando a direção de operação.
HAND	LED HAND (MANUAL): quando o LED HAND está ligado (modo MANUAL); quando o LED HAND está desligado (modo AUTOMÁTICO).
AUTO	LED AUTO (AUTOMÁTICO): quando o LED AUTO está ligado (modo AUTOMÁTICO); quando o LED AUTO está desligado (modo MANUAL).

## **GUIA DE AJUDA DE INICIALIZAÇÃO**

Tabela 11. Ajuda de inicialização de comissionamento da Honeywell

Tela	Texto da tela	Descrição da tela	Opções da tela
n°			
1	Tela de inicialização	Exibe Honeywell por 3 segundos	N/A
2	Tela de seleção	Escolha como interagir com a VFD: Recomendação: pressione a tecla de função F4 para iniciar o modo da ajuda	F4: Inicia a AJUDA DE INICIALIZAÇÃO Menu: redireciona para MENU PRINCIPAL ESC: redireciona para a tela do MONITOR
3	Seleciona idioma	Escolhe o idioma de programação do teclado Use as setas PARA CIMA e PARA BAIXO para mudar do padrão. Pressione ENTER para aceitar a mudança. F1 retrocede um menu (MESMA função durante toda a AJUDA) F4 Próximo parâmetro (MESMA função durante toda a AJUDA)	Inglês     Espanhol     Chinês     Português     Francês Use as teclas de seta para ajustar. Pressione ENTER para gravar as mudanças, F4 para avançar sem mudanças.
4	Hora e DATA no relógio	Selecione a hora (24 horas) HH:MM:SS e a data	Pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica. Use as teclas de seta para ajustar SOMENTE se necessário. PRESSIONE ENTER para gravar as mudanças.
5	Voltagem do motor	A voltagem nominal do motor é baseada nos dados da placa de identificação do motor	Pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica. Use as teclas de seta para ajustar SOMENTE se necessário. PRESSIONE ENTER para gravar as mudanças.
6	Corrente do motor	A corrente nominal do motor em FLA (cargas completas AMPs) baseado nos dados da placa de identificação do motor. Não use a amperagem do fator de serviço do motor para este valor.	Pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica. Use as teclas de seta para ajustar SOMENTE se necessário. PRESSIONE ENTER para gravar as mudanças.
7	FREQUÊNCIA do motor	A frequência nominal do motor é baseada nos dados da placa de identificação do motor	Pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica. Use as teclas de seta para ajustar SOMENTE se necessário. PRESSIONE ENTER para gravar as mudanças.
8	RPM do motor	A RPM nominal do motor é baseada nos dados da placa de identificação do motor	Pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica. Use as teclas de seta para ajustar SOMENTE se necessário. PRESSIONE ENTER para gravar as mudanças.
9	TEMPO DE ACELERAÇÃO	O tempo necessário para acelerar da velocidade de referência atual do motor para uma nova velocidade de referência.	O tempo de aceleração é configurado na fábrica para as necessidades típicas de ventiladores e de bombas. Use as teclas de seta para ajustar. Pressione ENTER para gravar as mudanças, F4 para avançar sem mudanças.
10	TEMPO DE DESACELERA- ÇÃO	O tempo necessário para desacelerar da velocidade de referência atual do motor para uma nova velocidade de referência.	O tempo de desaceleração é configurado na fábrica para as necessidades típicas de ventiladores e de bombas. Use as teclas de seta para ajustar. Pressione ENTER para gravar as mudanças, F4 para avançar sem mudanças.
11, 12, 13	VELOCIDADE PRÉ- CONFIGURADA 1, 2, 3	Opções de velocidade pré-configurada. No fechamento da entrada digital, a VFD ignorará a velocidade de referência da entrada análoga e funcionará na velocidade programada.	Com o uso de MFI (entradas de funções múltiplas) 1, 2 ou 3, a unidade pode ser levada à velocidade programada no fechamento da entrada digital (o uso não é exigido no campo). Ajuste conforme necessário ou pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica.

Tabela 11. Ajuda de inicialização de comissionamento da Honeywell

14	Entrada analógica	Selecione o tipo de sinal da velocidade de referência.	0. 0 a 10 V - Use AVI (terminal de entrada de voltagem analógica) 1. 4 a 20 mA - Use ACI (terminais de entrada de corrente análoga) 2. 2 a 10 V - Use AVI 3. 0 a 20 mA - Use ACI
15	Frequência MÍNIMA	A frequência mínima na qual o motor funcionará	Pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica. Use as teclas de seta para ajustar SOMENTE se necessário. PRESSIONE ENTER para gravar as mudanças.
16	Frequência MÁXIMA	A frequência máxima na qual o motor operará.	Pressione F4 para aceitar o padrão de fábrica. Use as teclas de seta para ajustar SOMENTE se necessário. PRESSIONE ENTER para gravar as mudanças.
17	PRESSIONE F4 para GRAVAR TUDO	Grave todas as atualizações dos parâmetros - a VFD está pronta para operar	F1 mandará o usuário de volta para a Tela de Seleção novamente F4 gravará os parâmetros e mandará o usuário para a tela de exibição

#### **ESTRUTURA DO MENU**

Tabela 12. Estrutura do menu principal.

OBSERVAÇÃO: este menu é acessado quando o botão do MENU é pressionado.

OBSERVAÇÂ	AO: este menu é acessado quando o botão do MENU é pressionado.
Início da ajuda	Reinícia a ajuda de inicialização: consulte as instruções de ajuda
Copiar/gravar	1. Copie os parâmetros (4 cópias de parâmetros podem ser armazenadas por teclado) 2. Pressione Enter nas colunas 1-4 e selecione gravar para gravar os parâmetros ou transferir para transferir os parâmetros para a VFD a partir da lista de parâmetros gravados.    Copy/Save   T.2009/05/04   T.2009/05/04   2.   3.   T.2009/05/04   T.2009/05/04   T.2009/05/04   3.   T.2009/05/04   T.2009/05/04   T.2009/05/04   3.   T.2009/05/04   T.2009/05/04   T.2009/05/04   3.   T.2009/05/04   T.2009/05/04   T.2009/05/04   T.2009/05/04   3.   T.2009/05/04   T.2009/
Fault record  Fault record  1:GFF 2:ocA 3:oH	1. Registra os últimos 6 registros de falha 2. A primeira falha é a falha atual ou mais recente 3. Selecione o código da falha para a hora, data, saída de frequência, voltagem e voltagem do barramento CC no momento da falha 4. Pressione ENTER para ver uma falha em particular e role PARA CIMA e PARA BAIXO para ver os dados
Configuração da hora	Enter time setup page, "9" will continue to blink
Time setup  2009/01/01	Increase / decrease the value  Press ENTER to confirm.
Quick Setup  ▼ 1: V/F Mode 2: SVC Mode 3: My Mode	O menu de configuração rápida contém uma lista de parâmetros opcionais para aplicações diferentes. MEU MODO, onde os parâmetros de frequência usados podem ser gravados. Os parâmetros de AJUDA DE INICIALIZAÇÃO também estão listados neste menu.
Trava do teclado  Keypad Lock  Press ENTER to  Lock Key	O teclado é travado quando ENTER é pressionado. Quando qualquer tecla for pressionada, aparecerá a seguinte tela  Keypad Lock Press ESC 3sec to UnLock Key
Idioma	Use a tecla de seta para mover para cima e para baixo e mudar a seleção do idioma
Configuração de exibição  Displ Setup ▼ 1:Contrast 2:Back-Light 3:Text Color	O Menu de Configuração de Exibição permite que o usuário ajuste o tempo e o contraste da luz de fundo. As setas de PARA CIMA e PARA BAIXO são usadas para ajustar as configurações. ENTER deve ser pressionado para gravar as mudanças.
Parâmetros avançados	Configuração da lista completa de parâmetros avançados. Consulte o Manual Completo do Usuário no CD que acompanha ou no site customer.honeywell.com para ter acesso
Tela introdutória	Consulte o Manual completo do usuário para obter os detalhes
Página principal	Consulte o Manual completo do usuário para obter os detalhes
PLC Ativado	Consulte o Manual completo do usuário para obter os detalhes
Cópia do PLC	Consulte o Manual completo do usuário para obter os detalhes
Conexão ao PC	Consulte o Manual Completo do Usuário ou site customer.honeywell.com para obter detalhes

# **CÓDIGOS DE ADVERTÊNCIA**

Warning CE01 Comm. Error 1

**1** Exibe sinal de erro

2 Código do erro abreviado3 Exibição da descrição do erro

Tabela 13. Códigos de advertência

Código de		Descrição
advertência	Exibição do teclado	·
CE01	Comm. Error 1	Código de erro da função Modbus
CE02	Comm. Error 2	O endereço dos dados do Modbus está errado
CE03	Comm. Error 3	Erro de dados do Modbus
CE04	Comm. Error 4	Erro na comunicação do Modbus
CE10	Comm. Error 10	Tempo esgotado na transmissão do Modbus
CP10	Keypad Time Out	Tempo esgotado da transmissão do teclado
SE1	Save Error 1	Erro 1 de cópia do teclado
SE2	Save Error 2	Erro 2 de cópia do teclado
SE3	Save Error 3	Erro 3 de cópia do teclado
oH1	Over heat 1 warn	Advertência de superaquecimento do IGBT
oH2	Over heat 2 warn	Advertência de superaquecimento da capacidade
PID	PID FBK Error	Erro de realimentação do PID
ANL	Analog loss	erro de sinal do ACI
uC	Under Current	Corrente baixa
AUE	Auto-Tune Error	Erro de autoajuste
oSPD	Over Speed Warn	Advertência de excesso de velocidade
DAvE	Deviation Warn	Advertência de desvio de excesso de velocidade
PHL	Phase Loss Warn	Perda de fase
ot1	Over Torque 1	Excesso de torque 1
ot2	Over Torque 2	Excesso de torque 2
oH3	Motor Over Heat	Superaquecimento do motor
oSL	Over Slip Warn	Slip excessivo
tUn	Auto Tuning	Processando o autoajuste
OPHL	Output PHL Warn	Advertência de perda de fase de saída
Ecid	ExCom ID failed	Erro de MAC ID duplicado
ECLv	ExCom pwr loss	Baixa voltagem na placa de comunicação
Ectt	ExCom Test Mode	A placa de comunicação está no modo de teste
ECFF	ExCom Facty def	Erro de configuração padrão na fábrica
ECiF	ExCom Inner err	Erro interno grave
Ecio	ExCom IONet brk	Conexão de E/S interrompida
ECEF	ExCom Link fail	Falha na conexão Ethernet
Ecto	ExCom Inr T-out	Tempo esgotado de comunicação entre a placa de comunicação e a unidade
ECCS	ExCom Inr CRC	Erro de verificação de soma entre a placa de comunicação e a unidade
ECrF	ExCom Rtn def	A placa de comunicação retorna à configuração padrão
ECo0	ExCom MTCP over	O TCP do Modbus TCP excedeu o valor máximo de comunicação
ECo1	ExCom EIP over	A Ethernet/IP excedeu o valor máximo de comunicação
ECiP	ExCom IP fail	Falha de IP
EC3F	ExCom Mail fail	Falha de correio
Ecby	ExCom Busy	A placa de comunicação está ocupada

62-0410P-01

# DESCRIÇÕES E CÓDIGOS DE FALHA



- Exibe sinal de erro
- 2 Código do erro abreviado
- 3 Exibição da descrição do erro

# Tabela 14. Descrições e códigos de falha OBSERVAÇÃO: detalhes adicionais e demonstrações na tela de mensagens de erro podem ser encontrados no manual completo.

Códig	Descrição	Descrições de falha	
o da falha	da falha do teclado		Ações de correção
ocA	oc at accel	Sobrecorrente durante aceleração	Curto-circuito na saída do motor: verifique o isolamento insatisfatório na saída.
		(A corrente de saída excede o triplo da corrente nominal durante a aceleração).	Tempo de aceleração muito curto: aumente o tempo de aceleração.
			A potência de saída da unidade do motor CA é muito pequena: substitua a unidade do motor CA pelo próximo modelo de potência maior.
ocd	oc at decel	Sobrecorrente durante desaceleração	Curto-circuito na saída do motor: verifique o isolamento insatisfatório na saída.
		(A corrente de saída excede a corrente nominal tripla durante a desaceleração).	Tempo de desaceleração muito curto: aumentar o tempo de desaceleração.
			A potência de saída da unidade do motor CA é muito pequena: substitua a unidade do motor CA pelo próximo modelo de potência maior.
ocn	oc at normal SPD	Sobrecorrente durante a operação em regimev	Curto-circuito na saída do motor: verifique o isolamento insatisfatório na saída.
		(A corrente de saída excede o triplo da corrente nominal durante a velocidade constante).	Aumento repentino na carga do motor: verifique o possível stall do motor.
			A potência de saída da unidade do motor CA é muito pequena: substitua a unidade do motor CA pelo próximo modelo de potência maior.
ocS	oc at stop	Falha de hardware na detecção de corrente	Retorne para a fábrica
GFF	Ground fault	Ground fault	Quando (um dos) os terminais de saída estiverem aterrados, a corrente de curto-circuito é mais do que 50% da corrente nominal da unidade do motor CA e o módulo de potência da unidade do motor CA pode ser danificado.
			OBSERVAÇÃO: É fornecido proteção de curto-circuito para proteção da unidade do motor CA, não para proteção do usuário.
			Verifique as conexões de fiação entre a unidade do motor CA e o motor para possíveis curto-circuitos, também para o aterramento.
			2. Verifique se o modulo de potência IGBT está danificado.
			3. Verifique o possível isolamento insatisfatório na saída.
осс	Short Circuit	Curto-circuito é detectado entre a ponte superior e a ponte inferior do modulo IGBT	Retorne para a fábrica
ovA	ov at accel	Sobretensão do barramento de CC durante a aceleração (230 V: CC 450 V; 460 V: CC 900	Verifique se a voltagem de entrada está dentro da faixa nominal de voltagem de entrada da unidade do motor CA.
		V)	Verifique a possibilidade de transientes de voltagem.
			Se ocorrer sobretensão do barramento de CC devido a voltagem de regeneração, aumente o tempo de desaceleração ou adicione um resistor de freio opcional.

# Tabela 14. Descrições e códigos de falha OBSERVAÇÃO: detalhes adicionais e demonstrações na tela de mensagens de erro podem ser encontrados no manual completo.

		podem cer encontrade	no manual complete.
ovd	ov at decel	Sobretensão do barramento CC durante a desaceleração (230 V: CC 450 V; 460 V: CC	Verifique se a voltagem de entrada está dentro da faixa nominal de voltagem de entrada da unidade do motor CA.
		900 V)	2. Verifique a possibilidade de transientes de voltagem.
			3. Se ocorrer sobretensão do barramento de CC devido a
			voltagem de regeneração, aumente o tempo de desaceleração ou adicione um resistor de freio opcional.
ovn	ov at normal SPD	Sobretensão do barramento de CC à velocidade constante (230 V: CC 450 V; 460 V: CC 900 V)	Verifique se a voltagem de entrada está dentro da faixa nominal de voltagem de entrada da unidade do motor CA.
			2. Verifique a possibilidade de transientes de voltagem.
			3. Se ocorrer sobretensão do barramento de CC devido a
			voltagem de regeneração, aumente o tempo de desaceleração ou adicione um resistor de freio opcional.
ovS	ov at stop	Falha de hardware na detecção da voltagem	Verifique se a voltagem de entrada está dentro da faixa nominal de voltagem de entrada da unidade do motor CA.
			2. Verifique a possibilidade de transientes de voltagem.
LvA	Lv at accel	A voltagem de barramento CC é menor do que Pr.06-00 durante a aceleração	Verifique se a voltagem de entrada é normal
Ì			2. Verifique a possibilidade de carga inesperada
Lvd	Lv at decel	A voltagem de barramento CC é menor do que Pr.06-00 durante a desaceleração	Verifique se a voltagem de entrada é normal
			2. Verifique a possibilidade de carga inesperada
Lvn	Lv at normal SPD	A voltagem de barramento CC é menor do que Pr.06-00 à velocidade constante	Verifique se a voltagem de entrada é normal
			2. Verifique a possibilidade de carga inesperada
LvS	Lv at stop	A voltagem do barramento CC é menor do que Pr.06-00 em parada	Verifique se a voltagem de entrada é normal
			2. Verifique a possibilidade de carga inesperada
OrP	Phase lacked	Perda de fase	Verifique a entrada da fonte de potência se as 3 fases de entrada estiverem conectadas sem contatos soltos.
			Para os modelos de 40 hp e acima, verifique se o fusível do circuito de entrada CA está queimado.
oH1	IGBT over heat	Super aquecimento do IGBT	Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro da faixa de temperatura especificada.
		A temperatura do IGBT excede o nível de proteção	Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estejam obstruídos.
		1 a 15 HP: 90 °C	Remova qualquer objeto estranho dos drenos de calor e verifique a possibilidade de poeira nas aletas do dreno.
		20 para 100 HP: 100 °C	4. Verifique e limpe o ventilador.
			5. Forneça espaço suficiente para ventilação adequada.
oH2	CAP over heat	Super aquecimento do dreno de calor	Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro da faixa de temperatura especificada.
		A temperatura da capacitância excede 90 °C, causando super aquecimento do dreno de calor.	Certifique-se de que o dreno de calor não esteja obstruído.     Verifique se o ventilador está operando
			Verifique se existe espaço de ventilação suficiente para a unidade do motor CA.
oH3	Motor over	Super aquecimento do motor	Certifique-se de que o motor não esteja obstruído.
	heat	A unidade do motor CA detecta que a temperatura interna excedeu Pr.06-30 (nível PTC)	Certifique-se de que a temperatura ambiente esteja dentro da faixa de temperatura especificada.
		,	Obtenha o próximo modelo de unidade do motor CA de potência maior.
PWR	Power RST OFF	Potência desligada	here are seen
oL	Over load	Sobrecarga, a unidade do motor CA detecta corrente excessiva de saída da unidade.	Verifique se o motor está com sobrecarga; caso afirmativo, substitua pelo próximo modelo de unidade maior.

# Tabela 14. Descrições e códigos de falha OBSERVAÇÃO: detalhes adicionais e demonstrações na tela de mensagens de erro podem ser encontrados no manual completo.

ot1	Over Torque	Esses dois códigos de falha serão exibidos	Verifique se o motor está sobrecarregado.
	1	quando a corrente de saída exceder o nível de detecção de sobretorque (Pr06-06 ou Pr06-09) e exceder a detecção de	Verifique se a configuração da corrente nominal do motor (Pr.05-01) é apropriada
ot2	Over Torque 2	sobretorque (Pr06-07 ou Pr06-10) e estiver configurada para 2 ou 4 no Pr06-05 ou Pr06-08.	Obtenha o próximo modelo de unidade do motor CA de potência maior.
uC	Under Ampere	Detecção de corrente baixa	Verifique Pr.06-61, Pr.06-62, Pr.06-63.
LMIT	Limit Error	Erro de limite	
cF1	EEPROM write Err	EEPROM interno não pode ser programado.	Pressione a tecla "RESET" para retornar à configuração de fábrica
			2. Retornar para a fábrica.
cF2	EEPROM read Err	A EEPROM interna não pode ser lida.	Pressione a tecla "RESET" para retornar à configuração de fábrica
			2. Retornar para a fábrica.
cd1	las sensor Err	Erro de fase U	Reinicialize a potência. Se o código da falha ainda estiver exibido no teclado, retorne para a fábrica
cd2	lbs sensor Err	Erro de fase V	Reinicialize a potência. Se o código da falha ainda estiver exibido no teclado, retorne para a fábrica
cd3	lcs sensor Err	Erro de fase W	Reinicialize a potência. Se o código da falha ainda estiver exibido no teclado, retorne para a fábrica
AFE	PID Fbk	Perda de PID (ACI)	1. Verifique a fiação da realimentação do PID
	error		2. Verifique as configurações de parâmetros do PID
ACE	ACI loss	Perda de ACI	1. Verifique a fiação do ACI
			2. Verifique se o sinal do ACI é menor do que 4 mA
EF	External fault	Falha externa	Entrada EF (normalmente aberta) no terminal externo está fechada para GND. As saídas U, V, W serão desligadas.
			2. Faça o comando de RESET após a falha ser consertada.
EF1	Emergency stop	Parada de emergência	Quando os terminais de entrada de multifunções MI1 a MI6 estiverem configurados para parada de emergência, as saídas U, V e W da unidade do motor CA e o motor desacelera naturalmente até parar.
			2. Pressione RESET após a falha ser consertada.
bb	Base block	Bloco de base externo	Quando o terminal de entrada externa (B.B) for ativado, a saída da unidade do motor CA será desligada.
			Desative o terminal de entrada externa (B.B) para operar novamente a unidade do motor CA.
Pcod	Password error	A senha está travada.	O teclado será travado. Desligue a potência e ligue novamente para digitar a senha correta. Consulte Pr.00-07 e 00-08.
ccod	SW Code Error	Código de erro de software	
CE1	PC Err command	Código de função ilegal	Verifique se o código da função está correto (código da função deve ser 03, 06, 10, 63)
CE2	PC Err address	Endereço ilegal dos dados (00H to 254H)	Verifique se o endereço de comunicação está correto
CE3	PC Err data	Valor dos dados ilegal	Verifique se o valor dos dados excedem o valor máx./mín.
CE4	PC slave fault	Os dados foram escritos em um endereço somente para leitura	Verifique se o endereço de comunicação está correto
CE10	PC time out	Tempo esgotado da transmissão do Modbus	
CP10	Keypad time out	Tempo de espera da transmissão do teclado	

#### Tabela 14. Descrições e códigos de falha OBSERVAÇÃO: detalhes adicionais e demonstrações na tela de mensagens de erro podem ser encontrados no manual completo.

dEb	Dec Energy	Quando o Pr07-12 não está configurado para	1. Configurar Pr07-12 para 0	
	back	0 e ocorre falta ou queda momentânea de		
		energia, será exibido dEb durante acel./		
		desacel. de parada.	Verificar se a entrada de potência está estável	
S1	S1-emergy			
	stop	Parada de emergência para segurança externa		
Fire	On Fire	Modo de incêndio		
Uoc,	A, B, or C			
Voc,	phase short			
Woc		Curto-circuito na fase A, B ou C		
OPHL	U, V, or W			
	phase			
	lacked	Perda da fase de saída (fase U), (fase V) ou (fase W)		

## **DIAGRAMAS DE LIGAÇÃO**




Figura 7. Diagrama da ligação para tamanhos D e E




Figura 8. Diagrama de ligação para tamanhos A-C




Figura 9. Modo fonte com alimentação interna (+24Vcc)

#### Soluções para Automação e Controle

Honeywell International Inc. 1985 Douglas Drive North Golden Valley, MN 55422 customer.honeywell.com

