



 $\epsilon$ 



# Bestellbezeichnung

#### DK10-9,5/92/110

Druckmarken-Kontrasttaster mit Metallstecker M12, 4-polig

## Merkmale

- Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Optik um 90° wechselbar
- $30~\mu s$  Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
- Grünes Sendelicht

## **Produktinformation**

Kontrasttaster der Serie DK10, DK2X, DKE2X und DK3X verfügen standardmäßig über ein extrem robustes und IP67 dichtes industrielles Standardgehäuse mit acht M5 metallverstärkten Gewindebuchsen zur Befestigung. Die Linsen bestehen aus hochwertigem optischem Glas. Alle Kontrasttaster werden mit verschieden Lichtfleckformen und -ausrichtungen angeboten und verfügen über Gegentakt-Schaltausgänge (NPN/PNP/ Push-Pull).


DK10 Sensoren verfügen über Laser- und LED-Lichtquellen, eine manuelle Empfindlichkeitseinstellung sowie Tastweiten bis 800 mm.

DK20/DK21/DKE2X Standard Sensoren verfügen über eine sehr gute Kontrasterkennung und sind im Edelstahlgehäuse verfügbar (DKE).


DK31/DK34/DK35 Sensoren sind für höchste Ansprüche ohne Kompromisse bei der Kontrasterkennung konzipiert.

Die Sensoren der Serie DK20/DK34 verfügen über ein statisches Teach-In, Sensoren der Serie DK21/DKE21/DK31/DK35 verfügen über ein dynamisches Teach-In.

## **Abmessungen**



#### **Elektrischer Anschluss**



# **Pinbelegung**

Germany: +49 621 776-1111

fa-info@de.pepperl-fuchs.com




/eröffentlichungsdatum:

Pepperl+Fuchs Gruppe

www.pepperl-fuchs.com

Technische Daten			
Allgemeine Daten			
Tastweite		9,5 mm +/- 3 mm	
Lichtsender		LED	
Lichtart		grün, Wechsellicht	
Lichtfleckabbildung		1 mm x 4 mm , Lichtfleck längs zur Gehäuselängsrichtung	
Winkelabweichung		max. ± 3°	
Fremdlichtgrenze			
Gleichlicht		40000 Lux	
Kenndaten funktionale Sicherhe	eit		
MTTF <sub>d</sub>		650 a	
Gebrauchsdauer (T <sub>M</sub> )		20 a	
Diagnosedeckungsgrad (DC)		0 %	
Anzeigen/Bedienelemente			
Funktionsanzeige		LED gelb: leuchtet, wenn Empfänger belichtet (Hellschaltung) leuchtet, wenn Empfänger unbelichtet (Dunkelschaltung)	
Bedienelemente		Empfindlichkeitseinsteller, Hell-/Dunkel-Umschalter	
Elektrische Daten			
Betriebsspannung	U <sub>B</sub>	10 30 V DC	
Welligkeit		10 %	
Leerlaufstrom	I <sub>O</sub>	≤ 55 mA	
Ausgang			
Schaltungsart		hell-/dunkelschaltend, umschaltbar	
Signalausgang		Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt	
Schaltspannung		PNP: ≥ (+U <sub>B</sub> -2,5 V) , NPN: ≤ 1,5 V	
Schaltstrom		max. 200 mA	
Schaltfrequenz	f	16,5 kHz	
Ansprechzeit		30 μs	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur		-20 60 °C (-4 140 °F)	
Lagertemperatur		-20 75 °C (-4 167 °F)	
Mechanische Daten			
Schutzart		IP67	
Anschluss		Gerätestecker M12 x 1, 4-polig	
Material		enamentalism in the sing	
Gehäuse		PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)	
Lichtaustritt		Glas	
Masse		200 g	
Normen- und Richtlinienkonforr	nität		
Normenkonformität	cat		
Produktnorm		EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007	
Schock- und Stoßfestigkeit		IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung	
Vibrationsfestigkeit		IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung	
Zulassungen und Zertifikate			
UL-Zulassung		cULus Listed , Class 2 Power Source	



# Zubehör

## V1-G-2M-PVC

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel

## V1-W-2M-PVC

Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel

## OMH-DK

Haltewinkel rechtwinklig

#### OMH-DK-1

Flache Montagehalterung

Weiteres Zubehör finden Sie im Internet unter www.pepperl-fuchs.com

CCC-Zulassung

## Einstellhinweise

## Einstellung der Schaltschwelle

Die gewünschte Schaltschwelle wird mit dem Empfindlichkeitsregler eingestellt. Dazu ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Hell-/Dunkelumschalter in Stellung Hellschaltung bringen.
- 2. Lichtfleck auf den hellen Teil der abzutastenden Fläche richten.
- 3. Leuchtet gelbe Anzeige-LED, Empfindlichkeitsregler nach links drehen bis Anzeige erlischt. Leuchtet gelbe LED nicht, diesen Schritt überspringen.
- 4. Empfindlichkeitsregler nach rechts drehen bis Anzeige-LED gerade aufleuchtet.
- 5. Lichtfleck auf den dunklen Teil der abzutastenden Fläche richten.
- 6. Anzeige-LED muss erloschen sein.
- Empfindlichkeitsregler weiter nach rechts drehen, bis Anzeige-LED wieder aufleuchtet, dabei Anzahl der Umdrehungen zählen.
- 8. Empfindlichkeitsregler um die Hälfte der gezählten Umdrehungen nach links drehen.

Wird der DK10 so eingestellt, liegt die Schaltschwelle genau in der Mitte der gemessenen Hell- und Dunkelwerte. Je größer die Anzahl der Umdrehungen des Empfindlichkeitsreglers zwischen Hell- und Dunkelmarke, desto größer ist der Kontrast. **Empfehlung:** Die Anzahl der Umdrehungen sollte > 0,5 betragen.

## Einstellung der Schaltungsart:

Stellung H/D-Schalter	Empfänger	Ausgang PNP	Ausgang NPN
Н	belichtet	nicht aktiv	aktiv
	unbelichtet	aktiv	nicht aktiv
D .	belichtet	aktiv	nicht aktiv
	unbelichtet	nicht aktiv	aktiv

fa-info@de.pepperl-fuchs.com